


TPW

Paletový vozík so zabudovanou váhou

POUŽIVANIE, INŠTALÁCIA, ÚDRŽBA - v4

SLOVENSKÝ



Obsah

Obsah

Hlavné súčasti	5
Nabíjateľná batéria	6
Voliteľné doplnky	7
Nastavenie klesania	9
OVLÁDANIE	10
Ovládanie pákového držadla	10
Displej	11
Typy klávesníc	12
POUŽITIE	14
Všeobecné upozornenia pre správne použitie	14
Pracovné polohy paletového vozíka	16
Kontrola pred použitím	17
Zapnutie displeja	17
Polohovanie paletového vozíka	18
Zdvíhanie bremena a odčítanie hmotnosti	18
Ako vymeniť papier v tlačiarni	19
Modifikovateľná tlač vážnych lístkov	19
ZÁKLADNÉ FUNKCIE VÁŽENIA	20
Zapnutie - On	20
Vypnutie - Off	20
Nulovanie	20
Nastavenie jasu displeja	21
Automatická tara	21
Vymazanie tary	22
Nastavenie známej hodnoty tary (PT)	22
Tlač	23
Jednotky	24




Obsah

DOPLNKOVÉ FUNKCIE PRE MODELY S NUMERICKOU KLÁVESNICOU	25
30-tare log	25
Automatické vymazávanie tary	26
Čísla ID	27
Dátum a čas	28
Tlač (a opäťovné vytlačenie posledného vážneho lístku).....	29
Jednotky	30
POKROČILÉ FUNKCIE VÁHY	31
Ako vstúpiť do menu funkcií váženia	31
Akumulácia vážení	32
Miešanie viacerých komponentov (receptúra)	34
Počítanie kusov	36
Kontrolné váženie	39
Zmena medzi brutto a netto hmotnosťou	43
Percentuálne váženie.....	44
Zmena jednotiek váženia.....	47
Doplnenie hladiny oleja	49
Doplnenie oleja pre modely s čerpadlom so zátkou.....	49
Doplnenie hladiny oleja pomocou injekčnej striekačky pre modely s monoblokovou pumpou.....	50
Neplánovaná údržba.....	51
MOŽNÉ CHYBY	52
Chybové hlásenia	54

Hlavné súčasti

Tento paletový vozík pozostáva z nasledujúcich súčastí:

Poz.	Komponent
1	NAKLADACIE VIDLICE
2	SNÍMAČE VÁHY
3	RIADIACE KOLESÁ
4	DVOJITÉ NOSNÉ KOLIESKA
5	PÁKOVÉ OVLÁDACIE DRŽADLO
6	FIXNÝ ALEBO NADSTAVITEĽNÝ MULTIFUNKČNÝ INDIKÁTOR
7	DOBÍJATEĽNÁ BATÉRIA
8	ZABUDOVANÁ TLAČIAREŇ




Nabíjateľná batéria

V závislosti od objednaného modelu paletového vozíka, môže byť vybavený nasledujúcimi typmi batérií:

- Zásuvka na batérie (typ AA) **(A)**,
- Interná nabíjateľná batéria **(B)**,
- Vyberateľná nabíjateľná batéria **(C)**.

Prevádzková doba batérií sa líši v závislosti od modelu, zvyčajne v rozmedzí od 10 do 80 hodín.



DÔLEŽITÉ!

Pred prvým zapnutím paletového vozíka, plne nabite batériu po dobu 12 hodín.



DÔLEŽITÉ!

Používajte iba originálne batérie a originálne príslušenstvo na nabíjanie.



DÔLEŽITÉ!

Počas normálneho používania, nikdy nenechávajte batériu čiastočne alebo úplne vybitú. Batériu naplno nabite aspoň raz do týždňa.






DÔLEŽITÉ!



V prípade dlhšej doby, počas ktorej nepoužívate paletový vozík, odporúčame vybrať batéria (pri modeloch, kde je to možné) a uskladniť ich na suchom mieste bez výkyvov teplôt.

Voliteľné doplnky

Paletový vozík môže byť vybavený nasledujúcimi voliteľnými doplnkami:


Komponent	Popis a obrázky
OTOČNÝ STLPIK (štandard v závislosti od modelu)	Zabezpečuje maximálny komfort pri odčítaní hodnôt z displeja. 
USB PORT (V závislosti od modelu)	Umožňuje ukladať všetky operácie váženia na USB disk. 
ANTÉNA (V závislosti od modelu)	Zafixovaná anténa na bezdrôtový prenos dát. 

Popis








BRZDA	Pedálová brzda, ktorá sa inštaluje na riadiace kolesá. 
INTEGROVANÁ TERMO TLAČIAREŇ	Umožňuje tlač etikiet alebo štítkov, ktoré môžu byť upravované podľa požiadaviek. 

Nastavenie klesania

Paletový vozík je zvyčajne správne nadstavený na správne fungovanie, avšak niekedy je nutné vykonať nadstavanie klesania. Proces nadstavovania je uvedený nižšie:



- A. Umiestnite lyžiny čo najvyššie.
- B. Páčku dajte do pozície jedna (uprostred).
- C. Uistite sa, že je pákové ovládacie držadlo je vo vertikálnej pozícii.
- D. Odskrutkujte poistnú maticu, aby ste uvoľnili nastavovaciu skrutku.
- E. Pomaly otáčajte nastavovacou skrutkou v smere hodinových ručičiek, kým sa vidlice nezačnú pohybovať nadol.
- F. Hned' ako sa vidlice začnú spúšťať, otočte nastavovaciu skrutku o jednu a pol otáčky proti smeru hodinových ručičiek.
- G. Utiahnite poistnú maticu, aby ste zaistili nastavovaciu skrutku.
- H. Pomocou ovládacej páky je možné vykonať pohyb nadol z ktorejkoľvek polohy pákového ovládacieho držadla.



UPOZORNENIE!

Uistite sa, že je pákové držadlo v prepravnej polohe a nie je možné zdvihnuť vidlice.






Inak:

- Uvoľnite poistnú maticu,
- otočte ju o pol otáčky v smere hodinových ručičiek,
- poistnú maticu opäť utiahnite.

OVLÁDANIE

Ovládanie pákového držadla

Zdvihnuté bremeno sa pohybuje dopredu alebo dozadu pomocou pákového ovládacieho držadla, ktoré ovláda riadiace kolesá. Páčka na držadle môže byť v nasledujúcich pozících:

Pozícia	Obrázok	Mód
UPROSTRED		<p>TRANSPORT Vozík je pripravený na presun bremena.</p>  
DOLU		<p>ZDVÍHANIE Potlačte páčku dolu, aby ste spustili zdvívaci pumpu. Pohybom pákového ovládacieho držadla hore a dolu, začnete zdvíhať vozík. Ak držadlo pustíte automaticky sa vráti do parkovacej pozície.</p> 
HORE		<p>KLESANIE Potiahnite páku smerom nahor, aby začalo bremeno klesať. Rýchlosť klesania je kontrolovaná špeciálnym ventilom, ktorý sa spustí, keď je páčka pevne zatiahnutá až do konca svojho zdvihu.</p>  



DÔLEŽITÉ!

Paletový vozík je vybavený duálnym otočným pákovým držadlom: ťahacie alebo presúvacie operácie a hydraulický zdvih. Bremeno zdvívajte alebo pokladajte iba ak je vozík v stojacom stave.

Displej



Poz.	Ikona	Popis
1	→0←	Indikuje, že na váhe nie je žiadne bremeno a hmotnosť je nulová.
2	~	Indikuje že váha nie je stabilná.
3	Clock	Zobrazuje čas.
4	NET	Je zobrazená netto hmotnosť. Poznámka: je spustená funkcia TARA .
5 / 6	G B	Je zobrazená brutto hmotnosť.
7	Battery icon	Zobrazuje úroveň nabitia batérie: [Empty] [1/4] [1/2] [3/4]
8	Max=Min=e=	Zobrazené sú aktuálne údaje o váživosti, minime a dieliku.
9	LT	Uzamknutá tara je aktívna.
10	PT	Manuálna tara je aktívna.
11	W1 W2 W3	Zobrazuje rozsah aktívneho váženia.
12	lb ... Pcs	Zobrazuje jednotky váženia: libry (lb), tony (t), kilogramy (kg), gramy (g), počet kusov (pcs).
13	High-resolution weight icon	Hmotnosť je zobrazovaná vo vysokom rozlíšení.
14	*	Tento znak znamená, že je stlačená určitá klávesa. Pri niektorých operačných módoch to znamená, že je aktívna určitá funkcia.
15	SP1...SP4	Toto hlásenie indikuje aktívny stav digitálnych výstupov (iba na doplnkovnej DPS).

Typy klávesníč

KLÁVESNICA PRE DFWK06 INDIKÁTOR



KLÁVESNICA PRE DFWLKI INDIKÁTOR



KLÁVESNICA PRE 3590EGTXP INDIKÁTOR



KLÁVESNICA PRE DFWL-1 INDIKÁTOR



Klávesa	Popis
	<ul style="list-style-type: none"> Vynuluje hmotnosť na váhe. Ak sa podrží po dlhšiu dobu (2 sekundy), potom je možné nadstaviť jas displeja.
	<ul style="list-style-type: none"> Aktivuje funkciu tara. Ak sa podrží po dlhšiu dobu (2 sekundy), môže byť vložená predvolená tara.
	<ul style="list-style-type: none"> Vyvolá špecifické funkcie pri operačnom móde. Ak sa podrží dlhšiu dobu (5 sekúnd), umožní to zmenu operačného módu.
	<ul style="list-style-type: none"> Potvrzovacia klávesa. Vytlačí sa vážny lístok. Po stlačení po dlhšiu dobu (5 sekúnd) sa spustí konfiguračné menu.
	<ul style="list-style-type: none"> Po podržaní po dobu 2 sekúnd sa prístroj vypne. Po podržaní po dobu 5 sekúnd sa zobrazia metrologické informácie.
	Ak sa toto tlačidlo stlačí na dlhšie (2 sekundy), na displeji sa zobrazia metrologické informácie.

Príkazy

	Spúšťa jednotlivé funkcie (nasleduje stlačenie čísla danej funkcie).
	Ak svieti, indikuje to, že sa zariadenie nabíja. (pre modely, ktoré sú napájané batériou).
	Umožňuje rýchlo zadať numerickú hodnotu.



UPOZORNENIE!

Pre lepší prehľad o funkciách a pokročilých funkciách, ktoré sa týkajú jednotlivých tlačidiel a prevádzkových módov si pozriete kapitolu „ZÁKLADNÉ FUNKCIE VÁHY“ a „POKROČILÉ FUNKCIE VÁHY“.








UPOZORNENIE!

Informácie o funkciách modelov, ktoré majú dotykovú obrazovku, nájdete v osobitej príručke k indikátoru.


POUŽITIE

Všeobecné upozornenia pre správne použitie











UPOZORNENIE!

Pri manévrovaní s paletovým vozíkom budťe opatrní,
pretože pákové držadlo sa samo vracia do základnej zvislej
polohy.



Používanie






ZDVÍHAŤ IBA KEĎ VOZÍK STOJÍ



DÔLEŽITÉ!

Palletový vozík je vybavený duálnym otočným pákovým držadlom: ťahacie alebo presúvacie operácie a hydraulický zdvih. Bremeno zdvívajte alebo pokladajte iba ak je vozík v stojacom stave.

Pracovné polohy paletového vozíka

Poloha	Popis
	Paletový vozík je zapnutý, bremeno je naložené a vidlice sa zdvihnú zo zeme.
	Paletový vozík je zapnutý a vidlice sú v spustenej polohe.
	Pri tejto polohe nezáleží na tom, či sa paletový vozík vykladá alebo nakladá.

Kontrola pred použitím

Pred použitím paletového vozíka, skontrolujte či:


- Vidlice vozíka nevykazujú žiadne zjavné poškodenie;
- V oblasti, kde sa bude paletový vozík používať sa nevyskytujú žiadne prekážky ;
- V oblasti pod paletovým vozíkom sa nenachádza žiadnen materiál;
- Štítky, ktoré sa nachádzajú na paletovom vozíku sú čitateľné.



DÔLEŽITÉ!

Ak zistíte poruchy alebo anomálie, informujte o nich zodpovedného pracovníka.

Zapnutie displeja



DÔLEŽITÉ!

Vyložte paletový vozík pred jeho zapnutím.




DÔLEŽITÉ!

Ak je paletový vozík overený, jeho zapnutie sa musí vykonáť iba na mieste, na ktorom sa uskutoční váženie.

Polohovanie paletového vozíka

Umiestnite paletový vozík pod bremeno, aby mohlo byť zvážené, tak ako je uvedené na obrázkoch.



DÔLEŽITÉ!


Overený paletový vozík je možné používať s europaletou EUR 800x1200mm
(norma UIC 435-2 a UIC 435-4 ref.).

Zdvíhanie bremena a odčítanie hmotnosti

Zdvíhnite bremeno tak , ako je zobrazené na obrázku nižšie.

Hodnotu hmotnosti váženého bremena je možné odčítať z displeja.

Presné váženie je dosiahnuté vtedy, ak je paletový vozík úplne ustálený.




UPOZORNENIE!

Uistite sa, že je paleta úplne zodvihnutá zo zeme.

Ako vymeniť papier v tlačiarni

Na výmenu papierovej rolky v zabudovanej tlačiarni postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

- Otvorte dvierka na tlačiarni stlačením gombíka, ktorý sa nachádza uprostred.
- Vložte novú rolku papiera a uistite sa, že termo povrch papiera je umiestnený na vrchu.
- Zatvorte dvierka tlačiarne, ich stlačením na oboch stranách.
- Odstráňte prebytočný papier.



Modifikovateľná tlač vážnych lístkov

Ak je zariadenie vybavené tlačiarňou, vážny lístok môže byť upravený tak, ako je uvedené na príklade nižšie:

 *Modifikovaná tlač vážnych lístkov si vyžaduje pokročilé nastavenia.*

Príklad vážneho lístku

MARIO ROSSI SRL	•	Hlavička
VIA DELL'INDUSTRIA, 20		
41042 - FIORANO (MO) - ITALY		
WWW.MARIOROSSI.IT		Poradové číslo váženia (pri funkcií akumulácie vážení)
WEIGHING NUM.	1	
GROSS	15,000 kg	
TARE	3,000 kg	Údaje o hmotnosti
NET	12,000 kg	Poradové číslo vážneho lístku
TICKET No.	54321	Dátum a čas
05/08/2015 15:39:03		




Čiarový kód 39

Príklad sumárneho vážneho lístku


MARIO ROSSI SRL	•	
VIA DELL'INDUSTRIA, 20		
41042 - FIORANO (MO) - ITALY		
WWW.MARIOROSSI.IT		
WEIGHING NUM.	00000001	
NET	1,000 kg	
WEIGHING NUM.	00000002	
NET	1,000 kg	
WEIGHING NUM:	00000003	
NET	1,000 kg	
WEIGHING NUM.	00000004	
NET	1,000 kg	
TOTAL WEIGHINGS	00000004	
TOTAL NET	4,000 kg	
TICKET No.	12345	
09/05/06 15:39:03		

ZÁKLAĐNÉ FUNKCIE VÁŽENIA


Zapnutie - On




Vypnutie - Off




Nulovanie




Nastavenie jasu displeja




Automatická tara




Vymazanie tary



Nastavenie známej hodnoty tary (PT)




Základné funkcie váhy



i

Ak je indikátor paletového vozíka vybavený numerickou klávesnicou je možné zadávať hodnotu tary pomocou nej :

A Zadajte hodnotu tary:



B

TARE




Tlač

A Displej:

120.0

Pracovná poloha paletového vozíka



B

TLAČ




C


Displej:

print

Pracovná poloha paletového vozíka



Jednotky



DOPLNKOVÉ FUNKCIE PRE MODELY S NUMERICKOU KLÁVESNICOU


30-tare log

Táto funkcia umožňuje zapamätanie najčastejšie používaných hodnôt tary (až 30), čo umožňuje ich vyvolanie z pamäte a ich rýchly výber.

Príklad




AKO UKLADAŤ HODNOTU TARY




Doplnkové funkcie pre indikátory s numerickou klávesnicou

AKO VYVOLAŤ HODNOTU ULOŽENEJ TARY




Automatické vymazávanie tary



Čísla ID


Indikátor má 2 pamäte na dočasné ukladanie číselných kódov, ktoré slúžia napríklad na identifikáciu produktu, operátora a pod. Ak sú tieto kódy zadané, zobrazia sa na etikete v čase, keď je tlačená.

AKO ZADAŤ ČÍSLA ID




Doplnkové funkcie pre indikátory s numerickou klávesnicou

AKO POVOLIŤ AUTOMATICKÉ MAZANIE ID



Číselné ID je automaticky resetované potom ako sa paletový vozík vypne.

Dátum a čas



Iba ak je možnosť dátumu a času dostupná.

Tlač (a opäťovné vytlačenie posledného vážneho lístku)


TLAČ

A

Displej:

120.0

Pracovná poloha paletového vozíka



B

PRINT




C

Displej:


print

Pracovná poloha paletového vozíka



OPÄŤOVNÁ TLAČ POSLEDNÉHO VÁŽNEHO LÍSTKU

A




B


Displej:

print

Pracovná poloha paletového vozíka





Jednotky



POKROČILÉ FUNKCIE VÁHY


Ako vstúpiť do menu funkcií váženia



Pokročilé funkcie váhy


Akumulácia vážení

AKO PRIDÁVAŤ VÁŽENIA




Pokročilé funkcie váhy

AKO ODČÍTAŤ CELKOVÚ HMOTNOSŤ V DANOM OKAMIHU




i Na indikátore s numerickou klávesnicou stlačte **F** + **7** a zobrazí sa aktuálna celková hmotnosť bez tlače alebo resetu

AKO UKONČIŤ AKUMULÁCIU VÁŽENÍ A RESETOVAŤ CELKOVÚ HMOTNOSŤ



i Na indikátore s numerickou klávesnicou stlačte **F** + **7** a zobrazí sa aktuálna celková hmotnosť bez tlače alebo resetu


AKO VYTLAČIŤ A RESETOVAŤ CELKOVÚ HMOTNOSŤ



i Na indikátore s numerickou klávesnicou stlačte **F** + **6** a zobrazí sa aktuálna celková hmotnosť bez tlače alebo resetu


Miešanie viacerých komponentov (receptúra)

AKO PRIDÁVAŤ JEDNOTLIVÉ KOMPONENTY



Pokročilé funkcie váhy

AKO ODČÍTAŤ CELKOVÚ HMOTNOSŤ V DANOM OKAMIHU




i Na indikátore s numerickou klávesnicou stlačte F + 7 a zobrazí sa aktuálna celková hmotnosť bez tlače alebo resetu

AKO UKONČIŤ AKUMULÁCIU VÁŽENÍ A RESETOVAŤ CELKOVÚ HMOTNOSŤ



i Na indikátore s numerickou klávesnicou stlačte F + 7 a zobrazí sa aktuálna celková hmotnosť bez tlače alebo resetu


AKO VYTLAČIŤ A RESETOVAŤ CELKOVÚ HMOTNOSŤ



i Na indikátore s numerickou klávesnicou stlačte F + 7 a zobrazí sa aktuálna celková hmotnosť bez tlače alebo resetu


Počítanie kusov

AKO ZADÁVAŤ VZORKY A POČÍTAŤ KUSY



Pokročilé funkcie váhy


AKO PREPNÚŤ POČET KUSOV NA HMOTNOSŤ A NAOPAK



i

Prepínať medzi funkciou počítania kusov a váženia môžete kedykoľvek stlačením

AKO VLOŽIŤ PRIEMERNÚ KUSOVÚ HMOTNOSŤ (PKH)




i

Pre správne počítanie kusov musíte nastaviť známú hodnotu tary nádoby, v ktorej sa budú počítať kusy alebo vytarovať prázdnu nádobu a následne ju plniť s kusmi, kt. chcete počítať.

Pokročilé funkcie váhy


POČÍTANIE KUSOV PRI NALOŽENOM NÁKLADE



Pokročilé funkcie váhy

Kontrolné váženie

AKO ZAČAŤ KONTROLNÉ VÁŽENIE SO ZNÁMOU REFERENČNOU Hmotnosťou



Príklad 1:

Ak má byť správna hmotnosť 1000 g s +/- 5 g toleranciou (t.j. hmotnosť má byť v rozmedzí 995 g a 1005 g), nastavte:

t01000
I00005
h00005


Príklad 2:

Ak má byť správna hmotnosť 500 g +/- 10 g / -20 g t.j. (hmotnosť v rozmedzí 480 g a 510 g), nastavte:


t00500
I00020
h00010

Pokročilé funkcie váhy

AKO ZAČAŤ KOTROLNÉ VÁŽENIE S AUTOMATICKÝM ZÍSKANÍM HMOTNOSTI PRODUKTU




AKO INTERPRETOVAŤ KONTROLNÉ VÁŽENIE




Pokročilé funkcie váhy

AKO AKTUALIZOVAŤ OČAKÁVANÚ HMOTNOSŤ SO ZNÁMOU REFERENČNOU HMOTNOSŤOU




AKO AKTUALIZOVAŤ OČAKÁVANÚ HMOTNOSŤ S AUTOMATICKÝM ZÍSKANÍM HMOTNOSTI PRODUKTU




Pokročilé funkcie váhy

AKO UPRAVOVAŤ LIMITY KONTROLNÉHO VÁŽENIA



Zmena medzi brutto a netto hmotnosťou




Kedykoľvek môžete prepínáta medzi netto a brutto hmotnosťou




Percentuálne váženie

PERCENTUÁLNE KONTROLNÉ VÁŽENIE

I. Ako nastaviť referenciu 100%



II. Ako skontrolovať hmotnosť



Kedykoľvek môžete prepínať medzi hmotnosťou v % a v kg stlačením

Pokročilé funkcie váhy


PERCENTUÁLNE VÁŽENIE

Príklad receptúry:


Produkt: RP28K

1. 2127A3 - 50%
2. 23AB4 - 30%
3. Voda - 20%

Meter 500 kg




Pokročilé funkcie váhy



Kedykoľvek môžete prepínať medzi hmotnosťou v % a v kg stlačením


Zmena jednotiek váženia

AKO ZMENIŤ JEDNOTKY VÁŽENIA NA LIBRY (ŠTANDARD MODE)




Môžete meniť jednotky kg na libry stlačením

AKO ZMENIŤ JEDNOTKY VÁŽENIA POMOCOU KONVERZNÉHO FAKTORA



pokračovanie ➔

Pokročilé funkcie váhy



Jednotky váženia môžete kedykoľvek premeniť pomocou konverzného faktora stlačením 

Doplnenie hladiny oleja

Doplnenie oleja pre modely s čerpadlom so zátkou


Kontrolujte hladinu oleja každých **6 mesiacov**.

Na doplnenie používajte iba hydraulický olej (nie motorový ani brzdový).

	Viskozita oleja:	30 CST at 40°C
	Celkový objem:	0.3 l



- Lyžiny vozíka dajte úplne dolu.
- Odstráňte ochranný kryt, tesnenie a uzáver oleja.
- Ak je to potrebné doplnťte hladinu oleja tak, aby bola 20mm pod okrajom nádrže.
- Niekolko krát stlačte pákové držadlo, aby sa uvoľnil vzduch z hydraulického okruhu a potom dajte vidlice opäť úplne dolu.
- Uzáver, tesnenie a kryt nasadťte späť.








Doplnenie hladiny oleja pomocou injekčnej striekačky pre modely s monoblokovou pumpou

Kontrolujte hladinu oleja **každých 6 mesiacov**.

Na doplnenie používajte iba hydraulický olej (nie motorový alebo brzdový).

	Viskozita oleja:	30 CST pri 40°C
	Celkový objem:	0.3 l

- A. Lyžiny vozíka dajte úplne dolu.
- B. Odskrutkujte a vyberte uzatváraciu skrutku olejovej nádrže.
- C. Ak je to nevyhnutné doplňte olej cez injekčnú striekačku (nie je súčasťou dodávky paletového vozíka) až do prvého vykvapkania oleja.
- D. Niekoľko krát stlačte pákové držadlo, aby sa uvoľnil vzduch z hydraulického okruhu a potom dajte vidlice opäť úplne dolu.
- E. Znovu namontujte uzatváraciu skrutku.



Neplánovaná údržba

Pre servis, ktorý je mimo servisných intervalov, kontaktujte autorizovaný servis.



UPOZORNENIE!

Neplánovanú údržbu a opravy stroja majú vykonávať kvalifikovaný a autorizovaný technici.

Tieto servisné zásahy si vyžadujú dôkladné a odborné znalosti uvedeného zariadenia, požadovaných operácií, súvisiacich rizík a správnych postupov na bezpečnú prevádzku.

MOŽNÉ CHYBY

TLAČ	Váha netlačí	<ul style="list-style-type: none"> Práve je aktívna iná tlač (busy) Uistite sa, že je v tlačiarni papier Tlačiareň nie je zapnutá Hmotnosť je nestabilná (unStAb) Netto alebo brutto hmotnosť je záporná alebo nedostatočná na tlač (low) Preťažená alebo nedostatočne zaťažená váha (_____ or _____) (un.oVER) Váha nebola vyložená po poslednej tlači (no.0.unS) Snažíte sa vytlačiť hmotnosť, ktorá je menšia ako minimum
	Váha nerobí akumuláciu vážení	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je v indikátore papier Tlačiareň nie je zapnutá Hmotnosť nie je stabilná (unStAb) Netto a brutto hmotnosť je záporná (IoW) Nedostatočne zaťažená alebo preťažená váha(_____ or _____) (un.oVER) Z váhy nebolo odstránené bremeno po poslednej tlači lístku (no.0.unS) Hmotnosť je príliš malá na vážiacie operácie(low) <ul style="list-style-type: none"> - Menej ako 10 dielikov pri akumulácii vážení - Menej ako "Min" pre overené modeli (min je uvedené na štítku váhy)
TOTALIZÁCIA	Na váhe sa stratila celková hmotnosť	<ul style="list-style-type: none"> Vypnutie váhy spôsobí stratu akumulácie vážení
	Váha netaruje	<ul style="list-style-type: none"> Hmotnosť je nestabilná (unStAb) Celková hmotnosť je záporná (IoW) Hmotnosť bremena je nedostatočná Hmotnosť bremena prekročila maximálnu kapacitu váhy Funkcia tary je deaktivovaná V prípade manuálnej tary, hodnota prekročila maximálnu kapacitu váhy
TARA	Váha sa nedá zapnúť	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, že je napájací kábel správne zapojený Pripojte nabíjačku batérie a vyskúšajte znova. Ak porucha na zariadení pretrváva kontaktujte predajcu.
	Váha sa veľmi rýchlo vypne	<ul style="list-style-type: none"> Je zapnutá funkcia automatického vypínania Slabá batéria Pokazená batéria Porucha pri nabíjaní batérie
VÁŽENIE	Váha nereaguje	<ul style="list-style-type: none"> Jeden z dostupných módov šetrenia energie je aktívny. Bol vybratý nevhodný filter váženia.
	Displej váhy sa vypne a na displeji sa zobrazia bodky	<ul style="list-style-type: none"> Stand-by mode je aktívny: stlačte klávesu, aby ste znova aktivovali váženie Režim šetrenia energie je aktívny: kontaktujte predajcu pre ďalšie informácie.
	Váha stále zobrazuje "Zero"	<ul style="list-style-type: none"> Váha nie je schopná vykonať automatická resetovanie hmotnosti, pretože bola prekročená maximálna hmotnosť resetovania pri spúšťaní váhy. Vyložte bremeno z váhy a skúste znova. Ak problém pretrváva aj keď na váhe nič nie je kontaktujte servis.

Chybové hlásenia

	Hmotnosť je nestabilná	<ul style="list-style-type: none">• Skontrolujte či je aktívny filter váženia.• Ak je podkladový povrch vystavený vibráciám napr. zo stojov alebo vozidiel, presuňte váhu inam a skúste znova.
POČÍTANIE KUSOV	Váha nevykonáva vzorkovanie	<ul style="list-style-type: none">• Hmotnosť nie je stabilizovaná (Err.Mot)• Hmotnosť je nedostatočná, pridajte viac kusov a skúste znova (Error)

Chybové hlásenia

Hlásenie	POPIS	RIEŠENIE
BUSY	Iná tlač je práve aktívna.	Počkajte na ukončenie prebiehajúcej tlače a skúste znova.
UNSTAB	Hmotnosť je nestabilná.	Skontrolujte nastavený filter váženia. Ak je podkladový povrch vystavený vibráciám napr. zo stojov alebo vozidiel, presuňte váhu inam a skúste znova.
low	Netto alebo brutto hmotnosť je záporná alebo nedostatočná na tlač lístka.	Zvýšte hmotnosť a skúste opäť.
under	Hmotnosť bremena je príliš malá	Položte na váhu bremeno so správnou hmotnosťou a skúste znova. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
over	Preťažená váha	Vyložte bremeno z váhy a položte na váhu bremeno so správnou hmotnosťou a skúste znova. Ak problém pretrváva, kontaktujte zákaznícky servis.
no.0.unS	Váha nebola vyložená po poslednej tlači vážneho lístku.	Odstáňte všetko bremeno z váhy. Naložte bremeno opäť na váhu a skúste znova.
err.mot	Hmotnosť je nestabilná	+0+
Error	Pri počítaní kusov, hmotnosť nie je dostatočná na správne stanovenie hmotnosti vzorky.	Pridajte viac kusov a skúste znova.
Tilt	Chyba uhla lyžín.	Premiestnite paletový vozík na rovný povrch a skúste znova.

